

ماحولیاتی امور	مقاصد	تجویز کردہ اقدامات اے تخفیف اثرات	مراحل برائے تقاضا اقدامات	جگہ برائے نافذ تخفیف اقدامات	تخفیف اقدامات کے نفاذ کی ذمہ داری	تخفیف اقدامات کے دیکھ بھال کی ذمہ داری
تعمیر سے پہلے اور خا کے کی تیاری کے دوران کا مرحلہ						
1- ماحولیاتی انتظامی منصوبہ یعنی (ای۔ ایم۔ پی) کا جائزہ	ای۔ ایم۔ پی کو یقینی بنا کر اثرات کی روک تھام ای۔ ایم۔ پی کے قوانین کے مطابق کرنا۔	i- موجودہ اختلافات پر اتفاق حاصل کر کے معاندے میں شامل کیا جائے۔ ii- یاد رہے آخری راہ آر پی پی کے مطابق ٹھیکیدار نے تعمیر کرنا ہے۔ جس طرح زمین حاصل کی گئی تھی۔ یا ای۔ آئی۔ اے اور ای۔ ایم۔ پی کا جائزہ لیکر اُسے دوبارہ آر۔ ای۔ اے اور ماحولیاتی جانچ کے طور پر پی۔ سی۔ سی / اے ڈی۔ بی کی مطلوبہ قواعد و ضوابط کے حساب سے جمع کرائیں۔	تفصیلی خا کے کی تکمیل	مرحلہ وار تمام منصوبوں میں متاثرہ لوگوں اور خاندانوں کو ایل اے سی کے حساب سے امداد میں شامل کیا جائے۔ ایل اے سی اور منصوبے کا عمل ل کر فہرست تیار کریں۔	E&SS سیل / اے۔ ڈی۔ بی	ٹھیکیدار
2- سماجی اثرات اور بحالی	جائیداد کے حصول اور بحالی کے دوران منفی اثرات کی تخفیف کو ایل۔ اے۔ آر۔ پی کے مطابق کرنا	i- تعمیر کے کام شروع ہونے سے پہلے مکمل کیا جائے۔ ii- تمام شراکت داروں کو منصوبہ شروع ہونے سے پہلے مکمل سماجی تیاری کرانا چاہیے۔ iii- ایل۔ اے۔ آر۔ پی کا مکمل تقاضا کیا جائے تاکہ متاثرہ لوگوں کو مالی امداد مہیا ہو سکے۔ iv- تمام واجبات کو تیار کردہ حقداری سانچے کے مطابق دیا جائے جو ایل۔ اے۔ آر۔ پی کے مطابق تیار کی گئی تھی۔ v- ای آئی اے میں نشاندہ اثرات کو ایل اے آر پی میں شامل کر کے اُسی حساب سے حقداری سانچے میں تیار کیا جائے۔	مکانوں کو ہٹانے سے پہلے متاثرہ لوگوں کو مناسب وقت اور مالی امداد دی جائے تاکہ وہ کہیں اور اطمینان سے آباد ہو سکے۔	ایل اے سی اور منصوبے کا عمل ل کر فہرست تیار کریں۔	ایبائی ترقیاتی بینک (ADB)	IESCO

ماحولیاتی امور	مقاصد	تجویز کردہ اقدامات اے تخفیف اثرات	مرحلہ برائے تقاضا اقدامات	جگہ برائے نافذ تخفیفی اقدامات	تخفیفی اقدامات کے نفاذ کی ذمہ داری	تخفیفی اقدامات کے ذمہ داری
تعمیر سے پہلے اور خا کے کی تیاری کے دوران کا مرحلہ						
3۔ منصوبے کا اعلان	قانونی تقاضوں کو ای پی اے کے مطلوبہ قوانین کے حساب سے یقینی بنانا	i۔ تمام تبدیلیوں کو ترتیب دیکر مرحلہ واری پی ای اے کے سامنے رکھا جائے۔	تفصیلی ترتیب کی تکمیل	مرحلہ وار تمام منصوبوں پر	IESCO	
4۔ ماحولیاتی ذمہ داریوں کا حصول	ماحولیاتی ذمہ داریوں کو یقینی بنا کر ایسے مواقعوں کو تلاش کرنا دس سے اقدامات کی ترتیب میں بہتری آئے اور ماحولیاتی آلودگی سے بچا جاسکے۔	i۔ ٹرانسفارمر کا تیل اور دیگر آلات کے حصول کے دوران پی سی بی سے پاک پٹرولیم مصنوعات کو لیا جائے۔ جو ماحول کے لیے مہلک نہ ہو۔ نیز اس سلسلے میں ماحولیاتی قوانین کا خیال رکھا جائے۔ ii۔ نئے خریدے جانے والے switchgear سی ایف سی سے پاک ہوں اور ایس ایف سیس (SF6) گیس کے اخراج کو منتقل آلات کی مدد سے موثر طور پر کم کیا جائے اور یہ سالانہ SF6 کی مقدار کا ایک فیصد سے زیادہ نہ ہو۔ iii۔ غیر آلودہ یا بہتر طریقے کا انتخاب کر کے ٹھیکیدار کو طریقہ بیان اور ماحولیاتی اثرات کے تخفیف کے اقدامات کے ساتھ ماحولیاتی انتظام کے منصوبے کے حوالے سے اضافی طریقے اور کریگری کوٹینڈر کے ساتھ جمع کیا جائے تاکہ اثرات کو کم کیا جاسکے۔ iv۔ معاندے میں ایسی شقیں شامل ہونی چاہیں جو ماحولیاتی اثرات کے حوالے سے کارکردگی کو باندھے رکھے۔				
5۔ نکاسی فضلہ۔	فضلے جیسے ٹرانسفارمر کا تیل باقی رہ جانے والی آلودہ مٹی اور دھات کے ٹکڑوں کو ٹھکانے لگانے کے اقدامات کو یقینی بنانا	i۔ فضلے کی نکاسی کا جامع اور طریقہ کار اور منصوبے کو ایسی چیزیں، جیسے بریکر تیل، ٹرانسفارمر کا تیل۔ آلودہ مٹی اور دھات کے ٹکڑوں کی خصوصیات اور انکی ذخیرہ اندوزی کو مد نظر رکھتے ہوئے موزوں جگہ پر کی جائے۔ ii۔ مقامی معیاروں سے معاندہ کے بعد نکاسی آکائیوں کا تعین کیا جائے				
			تفصیلی خاکہ تیار کرنے کے مرحلے سے پہلے اسر معیار پر اُترنے سے پہلے ہائیڈر گفٹ وشنید کے فوراً بعد	ایسی ٹھکانیں یا جگہیں جیسے مقامی لوگوں اختیار کنندہ گان نے نکاسی فضلے کے ساتھ منظور کیا ہوا ہو۔	E&SS سیل اور خاکہ کنندگان کے ساتھ	IESCO

ماحولیاتی امور	مقاصد	تجویز کردہ اقدامات ائے تخفیف اثرات	مراحل برائے تقاضا اقدامات	جگہ برائے نافذ تخفیفی اقدامات	تخفیفی اقدامات کے نفاذ کی ذمہ داری	تخفیفی اقدامات کے دیکھ بھال کی ذمہ داری
تغیر سے پہلے اور خاکے کی تیاری کے دوران کا مرحلہ						
6۔ معطر فضلے کو ٹھکانے لگانا	بہترین طریقے سے معطر فضلے کو ذمہ داری سے یقین کر کے ٹھکانے لگانا۔	i۔ فضلے کی انتظام کے منصوبے کی مدد سے پی سی بی رکھنے والے آلات کی پہچان کی جائے، تاکہ ان کو تبدیل کر کے فضلے کو ٹھکانے لگانے کا مناسب اقدام کیا جاسکے۔	ٹینڈر کی تیاری کے دوران	IESCO کے تمام ذیلی اسٹیشن	E&SS سیل اور خاکہ کنندگان	(IESCO)
7۔ شور اور ہوا کی خصوصیات پر اثرات کی تخفیف کا خاکہ	منصوبہ اور خاکہ کی مدد سے ہوا اور شور سے پیدا ہونے والے اثرات کو قابل برداشت حدوں میں رکھنا۔	i۔ عملی مرحلے کے دوران شور کو جی ایس ایس (GSS) کی مدد سے باز رکھا جائے۔ اور شور کے قابل برداشت حدود کا تعین متاثرہ لوگوں کے مشورے سے طے کیا جائے۔ ii۔ تمام رہائش گاہوں، اسکول، عبادت گاہوں جو کہ GSS کے پچاس میٹر تک ہوں کو تفصیلی ہوتی جانچ کے ذریعے دیکھ بھال کی جائے۔ iii۔ اگر شور کسی بھی حساس شخص کی برداشت سے بڑھ جائے تو (الف) ایسے خاکے اور آلات کی تنصیب کر کے کی جائے جو صوتی معطل ہوں تاکہ شور کو کنٹرول کیا جائے۔ iv۔ اسکول اور ہسپتال کے لیے ٹھوس اقدامات کیا جائے۔ تاکہ شور کو مصدقہ حد سے نیچا رکھا جاسکے۔ v۔ تعمیری مرحلے کے لیے ہوا اور شور کی خصوصیات برقرار رکھنے کے لیے منصوبہ تیار کر رکھے۔	تعمیری سرگرمیوں کے شروع ہونے سے پہلے یا تفصیلی خاکے کی تیاری کے دوران۔	ایسی جگہوں کا خیال رکھا جائے جس کی پہچان تفصیل نکاسی کی رپورٹ کے دوران کی گئی تھی۔	E&SS/IESCO سیل	E&SS/IESCO سیل
8۔ آبی اثرات	آبی اور نکاسی اثرات کو تعمیری مرحلے کے دوران کم کرنا	۔ متوقع آبی بہاؤ کی مکمل جانچ کی جائے تاکہ نکاس جگہوں کو موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے کاشت کی ہوئی زمینوں میں ہونے والے تبدیلیوں کو مصدقہ ذرائع جیسے، OECD کے قواعد کو مد نظر رکھ کر کی جائے۔ ii۔ کم از کم ایک ماہ قبل تعمیری کام نکاس انتظامی منصوبہ تیار ہوا اور یہ IESCO سے منظور شدہ ہو۔	تعمیری سرگرمیوں کے شروع ہونے سے پہلے یا تفصیلی خاکے کی تیاری کے دوران۔	ان جگہوں میں جسے تفصیل نکاسی رپورٹ کے دوران نشاندہی کی گئی تھی۔	E&SS/IESCO سیل	E&SS/IESCO سیل

ماحولیاتی امور	مقاصد	تجویز کردہ اقدامات اے تخفیف اثرات	مراحل برائے تقاضا اقدامات	جگہ برائے نافذ تخفیفی اقدامات	تخفیفی اقدامات کے	تخفیفی اقدامات کے دیکھ بھال کی ذمہ داری
تعمیر سے پہلے اور خاکے کی تیاری کے دوران کا مرحلہ						
9۔ عارضی نکاسی اور کٹاؤ کی روک تھام	بہاؤ روک کے کٹاؤ پر قابو پانا۔ IESCO کے معاندے میں ابتدائی خاکے کو شامل کر کے کٹاؤ کو روکنا۔	i۔ کٹاؤ جگہوں کی نشاندہی کر کے کٹاؤ پر قابو پایا جائے اور عارضی نکاسی کے لیے اس کے ارد گرد لائنوں کو استعمال کریں۔ ii۔ خاکے کو EC/TD کے لیے معاندے میں شامل کیا جائے۔ iii۔ EC اور TD منصوبے کو کم از کم ایک ماہ پہلے IESCO/E&SS سیل کے مطابق بنائے۔	معاندے پر دستخط کے ایک ماہ کے دوران لیکن کام شروع ہونے سے پہلے	جگہوں کا انتخاب جو E&SS/IESCO سیل کو ٹھیکیدار اور مقامی لوگوں کی مشاورت سے کیا گیا ہو۔ جگہوں کا انتخاب جو IESCO/E&SS سیل کو ٹھیکیدار اور مقامی لوگوں کی مشاورت سے کیا گیا ہو	ٹھیکیدار	E&SS/IESCO سیل۔
10۔ تعمیری خیموں اور اجزاء کے انتظام کا منصوبہ۔	تعمیری خیموں کے اثرات اور ماحول کو ارد گرد کے رہائشیوں پر کم کرنا۔	i۔ مزدوروں کے خیموں اور آلات و اجزاء کی جگہوں کے لیے پہلے سے منصوبہ تیار کریں۔ ii۔ مقامی لوگوں کی مشاورت سے غیر ذریعہ اور بنجر زمینوں کا انتخاب کریں۔ iii۔ کام شروع ہونے سے کم از کم ایک ماہ پہلے زمین کے حصول کا معاہدہ جو ٹھیک IESCO / E&SS سیل کے درمیان طے تھا۔ اس کو دوبارہ یقینی بنایا جائے۔	معاندے پر دستخط کے ایک ماہ کے دوران لیکن کام شروع ہونے سے پہلے	اہم جگہوں کا انتخاب کر کے EMP کی دوبارہ جانچ کی جائے۔ اور منصوبہ مینڈر کے دوران ٹھیکیدار کو بھی فراہم کے۔	ٹھیکیدار	E&SS/IESCO سیل
11۔ ٹریفک کے حالات	ٹریفک کی مداخلت کو کم کرنا۔	i۔ کام کے دوران تعمیری جگہوں کے قریب والے راستوں کو بند کرنے یا ٹریفک کو روکنے سے گریز کیا جائے۔	ایک ماہ پہلے معاندے پر دستخط ہونے کے بعد		E&SS سیل	IESCO

ماحولیاتی امور	مقاصد	تجویز کردہ اقدامات اے تخفیف اثرات	مراحل برائے تقاضا اقدامات	جگہ برائے نافذ تخفیفی اقدامات	تخفیفی اقدامات کے نفاذ کی ذمہ داری	تخفیفی اقدامات کے دیکھ بھال کی ذمہ داری
تعمیر سے پہلے اور خا کے کی تیاری کے دوران کا مرحلہ						
12۔ اداروں کی مضبوطی اور صلاحیتوں میں اضافہ	E&SS سیل کو EMP نافذ کے لیے تیار رکھنا۔	i۔ ماحولی انتظامی منصوبے کے لیے یقینی مربوط منصوبہ تیار کریں۔ E&SS سیل کے ذریعے جب تک منصوبے کا اختتام نہ ہو۔ ii۔ IESCO کا عملہ بڑھائے۔ iii۔ E&SS کے عمل کو تربیت دے تاکہ وہ EMP کو نافذ کر سکیں اور ٹھیکیدار کے تخفیف اثرات کے اقدامات کی بھی جانچ کر سکیں۔	تعمیری کام شروع ہونے سے ایک ماہ پہلے۔	پورے منصوبے کے دوران	IESCO	ADB
13۔ ٹھیکداروں کو ماحولیاتی، انتظامی منصوبے کے نفاذ کے لیے تیار کریں۔		i۔ ٹھیکدار کو تعمیلی ایجنسی منصوبہ کا انتظامی عملہ، پروجیکٹ کی دیکھ بھال کرنے والے مشاورتی عملہ، اور مقامی لوگوں سے مل جل کر نفاذ کریں۔ منظور شدہ E/A رپورٹ اور EMP کو معاہدے کے کاغذات میں شامل کیا جائے۔ ii۔ ٹھیکدار کو تربیت یافتہ اور قابل ماحولیاتی انتظامی عملہ لگانا چاہیے۔ تالپ تخفیفی اقدامات کے با اثر ہونے کا Audit با اثر طریقے سے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو۔ iii۔ ماحولیاتی انتظامی منصوبے کے آڈٹ کا با اثر ہونا قرضے کا حصہ ہے۔ iv۔ IESCO کو EMP کی ضروریات، EPA کی ہدایات کے حوالے سے ماحولیاتی امور کو پورا کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں۔				

ماحولیاتی امور	مقاصد	تجویز کردہ اقدامات اے تخفیف اثرات	مراحل برائے نفاذ اقدامات	جگہ برائے نافذ تخفیف اقدامات	تخفیف اقدامات کے نفاذ کی ذمہ داری	تخفیف اقدامات کے دیکھ بھال کی ذمہ داری
تعمیراتی مرحلہ						
1۔ ٹھیکیدار اور ملازمین کی سمت کا تعین۔	ٹھیکیدار، زبلی ٹھیکیدار اور ملازمین کو ماحولیاتی انتظام کے حوالے سے ادراک کرانا، اور اثرات کے تخفیف اقدامات کو نافذ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔	i۔ مخصوص تربیتی پروگرامز، ٹھیکیداروں اور زبلی ٹھیکیداروں اور ملازمین کے لیے خصوصاً اُسی جگہوں میں جہاں پروجیکٹ کا کام ہوگا اور اسی طرح پروجیکٹ کے مطلوبہ ماحولیاتی ضروریات کو ان کی حاضری لگا کا پوری کی جائے۔ ii۔ تازک جگہوں کے بارے میں اہم تخفیفی اقدامات لینے کے لیے منصوبہ میں تمام لوگوں کو شامل کیا جائے۔ iii۔ ہر چھ (6) مہینے بعد منصوبے کی پیش ورفت پر غور کیا جائے۔	ii۔ تمام منصوبوں کے مختلف جگہوں کے لیے ملازمت کام شروع ہونے سے پہلے کیا جائے۔ ii۔ تعمیر کی ابتدائی مرحلے میں تعمیراتی عملے کا باصلاحیت بنانا ہوگا۔	تمام عملے کے ارکان کو مختلف مراحل میں ماہانہ اور شش ماہانہ تازہ کورس کرائیں	E&SS سیل اور ٹھیکیدار	IESCO سیل E&SS
2۔ ماحولیاتی اور دیگر اثرات پر قابو رکھنے کے لیے منصوبے	غیر طے شدہ سرگرمیوں سے آنے والے اثرات سے بچنے کے لیے ٹھیکیدار کو منصوبے سے ہٹ کے کام کرنے سے روکنا۔	i۔ نکاسی انتظام کا منصوبہ۔ ii۔ عارضی پیدل اور ٹریفک انتظام کا منصوبہ۔ iii۔ کٹاؤ کی روک تھام اور عارضی نکاسی کا منصوبہ۔ iv۔ اجزاء کی انتظام کا منصوبہ۔ v۔ فضلی کی انتظام کا منصوبہ۔ vi۔ شورا اور گرد کی روک تھام کا منصوبہ۔ vii۔ حفاظتی منصوبہ viii۔ تخفیفی اثرات کو کم کرنے کے لیے طے شدہ طریقہ کار (بشمول قیمتی تنصیب شدہ آلات کو برقرار رکھنا)	کام شروع ہونے سے ایک ماہ پہلے کسی بھی وقت IESCO کے لیے قابل ترسیل ہو۔	پانی کے ذخائر سے پمپاس میٹر دور تعمیراتی کام کا انحصار قائم نہیں ہو۔	ٹھیکیدار	IESCO سیل E&SS
3۔ پانی کی خصوصیات	پانی کی مضر اثرات کی روک تھام کرنا۔	i۔ TD اور EG اقدامات کی صحیح تعمیر، حفاظت اور انتظام بشمول ملازمین کی تربیت اور تعمیراتی مشینری والے آلات کو مد نظر رکھ کر پانی کے ذخائر کی آلودگی سے بچا جائے۔ اور E&SS سیل کو احوال بیان کرتے ہوئے اُن سے باز پرس کی جاتی رہے۔ ii۔ چٹائی مادے، تیل اور دوسرے ہائیڈروکاربن کو مضبوط اور ملفوف برتنوں میں پانی کے ذخائر سے پمپاس میٹر دور رکھے۔ iii۔ کوئی بھی ذخیرہ اندوزی پانی کے ذخائر کی گزرگاہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ iv۔ تعمیراتی کام اور دیگر جگہوں سے نکلنے والے ٹھوس فضلوں کو صبح طور پر ٹھکانے لگائیں۔ v۔ اُدھار جگہوں کو پانی کے ذخائر کے قریب نہ لیا جائے۔	متعلقہ جگہوں پر تعمیراتی کام دریاؤں کے 50 میٹر کے قریب بھی ہو سکتا ہے۔			

ماحولیاتی امور	مقاصد	تجویز کردہ اقدامات اے تخفیف اثرات	مراحل برائے تقاضا اقدامات	جگہ برائے نافذ تخفیفی اقدامات	تخفیفی اقدامات کے نفاذ کی ذمہ داری	تخفیفی اقدامات کے دیکھ بھال کی ذمہ داری
تغیراتی مرحلہ						
4۔ پانی کے ذخائر	ایسی سرکریوں کو کم کرنا چاہیے جس سے مقامی پانی کے ترسیل میں مضرت اثرات پیدا ہوں۔	i۔ پانی کی دستیابی کا معائنہ کر کے اُس سے معاشرے میں پیدا ہونے والے اثرات کا معائنہ کیا جائے۔ ii۔ منصوبہ کے پانی کا حصوں مقامی گاؤں کی ترسیل کو نقصان پہنچائے بغیر کی جائے۔ iii۔ خیموں کو مقامی آبادی سے کم از کم 10 میٹر دور رکھی جائے۔ iv۔ ٹھیکیدار کو مقامی آبادیوں سے قریب تعلق رکھنا چاہیے تاکہ مشترکہ وسائل سے پیدا ہونیوالی تصدیر کو فوری حل کیا جاسکے۔ v۔ رہنما اصولوں کو مرتب کر کے تعمیراتی جگہوں اور خیموں میں پانی کے ضائع کو کم از کم کی جاسکے۔	تغیر سے پہلے پانی کے وسائل کی ترسیل کے دوران تعمیراتی کام کے وقت کا انحصار ٹائم ٹیبل پر ہوگا۔ تغیراتی کام شروع ہونے سے پہلے معایده میں شامل	متعلقہ جگہوں اور مقامی پانی کے ذخائر کی ترسیل کی جگہ	ٹھیکیدار	E&SS سیل
5۔ خراب اور تعمیراتی فضلے کا بندوبست	تا قابل استعمال اور خراب فضلے سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل کو کم از کم کر کے تعمیراتی کام کے دوران ہونے والے شور کو کم کر کے زمینی ارتعاش کو کم کرنا۔	i۔ فضلے کے انتظام کا نفاذ ii۔ مجوزہ بندوبست کی جگہوں کج حفاظت اور حالت کی تصدیق کی جائے۔	زیادہ سے زیادہ شور کی حد 90 دب ہے	مقامی انتظامیہ اور E&SS سیل کی منظور کردہ جگہوں میں	ٹھیکیدار	E&SS سیل
6۔ شور		i۔ ایسے صوتی معطل ٹرانسفارمر اور آلات کی تنصیب کی جائے جس کی حفاظت اور دیکھ بھال معایده کے اقدامات کے مطابق کیا جاسکے۔ ii۔ رات کے وقت ٹائیپ پائل ڈرائیونگ سے پرہیز کیا جائے۔ iii۔ اچھی حالت میں موجود کنٹرول ٹرکوں کو استعمال کیا جائے۔		مربوط طور پر ماباند دیکھ بھال کریں۔ شور کی زیادہ سے زیادہ اثرات 100m میٹر کے اندر والی آبادی اور قصبوں میں ہوں گے۔	ٹھیکیدار	E&SS سیل

نہایتی امور	مقاصد	تجویز کردہ اقدامات اے تخفیف اثرات	مراحل برائے تقاضا اقدامات	جگہ برائے نافذ تخفیفی اقدامات	تخفیفی اقدامات کے	تخفیفی اقدامات کے دیکھ بھال کی ذمہ داری
ہر اہم مرحلہ						
ہوائی موصیات	کام کے دوران اڑنے والی مٹی کے ذرات کو موثر طریقے سے انتظام کر کے شکایتوں کا ازالہ۔	i۔ تمام ہوا بازش زروں کو نچ پر ہی قابو پا کیا جائے۔ ii۔ ذخیرہ شدہ مٹی کو اٹھانے سے پہلے پانی کا پھوار ڈالا جائے۔ اور خصوصاً یہ عمل تیز ہواؤں کے دوران عمل میں لائے جائے۔ iii۔ اچھی حالت میں موجود ٹرکوں کو استمال میں لا کر خارج ہونے والا دھواں کم کیا جائے۔ iv۔ ترسیلی گاڑیوں میں لدھے ہوئے مٹی اور دوسرے تعمیراتی مادے کو ترسیل کے دوران مکمل ڈھانپا جائے۔ اور گاڑیوں کی رفتار کو بھی کم رکھا جائے اور ان کو زیادہ آبادی والے علاقوں سے نہ لیجا یا جائے۔ v۔ کھلی جگہوں میں پانی کا چھٹکارا کی جائے۔	گرد کے پیدا کرنے والی سرگرمیوں کیلئے گرد منصوبے کو کنٹرول کی منظوری کو ترتیب دیا جائے۔ ماہانہ پانی کے چھٹکاؤں کے عمل کو ترتیب دیا جائے۔	ٹھیکیدار ایسے جگہوں کی فہرست تعمیراتی کام کے شروع ہونے کے ایک ماہ پہلے تیار کریں۔	ٹھیکیدار	IESCO سیل E&SS
مٹی کی آلودگی	ٹھیکیدار اور ملازمین کی حفاظت کے لیے خطرناک اشیاء اور کیمیکل کے استعمال کی ہدایت دیں اور انہیں شربت فراہم کریں۔ تاکہ مٹی کی آلودگی کو روکا جاسکے۔ ii۔ حادثاتی طور پر گرنے والی اشیاء کی جگہوں کی مٹی کو اوپر سے دسٹ میٹر تک نکال کر مقامی انتظامیہ اور مقامی لوگوں کے قابل قبول طریقے سے بندوبست کی ہوئی جگہ میں لے جا کر ٹھکانے لگایا جائے	ہدایات کام شروع ہونے سے پہلے اور کام کے دوران بھی	ٹھیکیدار	گاؤں اور دھات بہت حساس ہوتے ہیں۔ (Appendix) تمام کرشنگ مشینوں پر	ٹھیکیدار	IESCO سیل E&SS

ماحولیاتی امور	مقاصد	تجزیہ کردہ اقدامات اے تخفیف اثرات	مراحل برائے نفاذ اقدامات	جگہ برائے نافذ تخفیف اقدامات	تخفیف اقدامات کے نفاذ کی ذمہ داری	تخفیف اقدامات کے دیکھ بھال کی ذمہ داری
تعمیراتی مرحلہ						
9۔ کام کی جگہ اور خیمے	کام اور خیمے کے ماحول اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو مضر اثرات سے حفاظت یقینی بنانا	i۔ خیموں کو IESCO اور مقامی انتظامیہ کی مشاورت سے تشکیل دینا چاہیے اور اگر ممکن ہو تو خیموں کو آبادی اور مقامی پانی کے ذخائر سے دور رکھا جائے۔ ii۔ ملازمین کے لیے پانی اور نکاسی آب کی سہولتیں میسر ہوں۔ iii۔ ٹھوس و انسانی فضلے کو مقامی اور قومی قوانین کے مطابق انتظام کیا جائے۔ قانون کے اعتبار سے ٹھوس فضلے کو نہ جلا یا جائے اور نہ ہی دفن یا جائے بلکہ اُسے مقامی انتظامیہ سے منظور کردہ جگہوں میں ٹھکانے لگایا جائے۔ iv۔ ایسے لیٹرین کو تنصیب کیا جائے جسکو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکے۔ علاوہ ازیں کھلی جگہوں میں پیشاب وغیرہ کرنے کع حوصلہ شکنی کی جائے۔ v۔ ٹھکیدار کو مضر اور غیر مضر مائع اور ٹھوس فضلوں کو الگ سے جمع کر کے مقامی اور قومی قوانین کے مطابق ٹھکانے لگا کر تحریر میں لایا جائے۔ vi۔ منصوبوں کے اختتام پر تمام ملے اور فضلے کو ہٹایا جائے اور تمام عارضی چناہ گاہوں اور لیٹرین کو ہٹایا جائے۔ ساتھ کھلی جگہوں کو مناسب درختوں سے شجرکاری کی جائے۔ vii۔ ESIC کو معائنہ کر کے رپورٹ دینی چاہیے کہ تمام خیموں کو ہٹا کر منصوبہ شروع ہونے والی حالت میں بحال کر دیا گیا ہے۔	مہینے میں ایک دفعہ تجدید کیا جائے۔	جگہ کے نقشے کو بولی دینے والے کا غذات کیساتھ	IESCO سیل E&SS	ٹھکیدار
10۔ ملازمین کے لیے حفاظتی انتظامات	ملازمین کی طویل حفاظت کو یقینی بنانا۔	i۔ تعمیراتی کام شروع ہونے سے کم از کم ایک ماہ پہلے حفاظتی منصوبہ جمع کروایا جائے۔ ii۔ مناسب وارننگ آلات نصب کی جائے۔ iii۔ مزدوروں کی سر کی حفاظت کے لیے سخت ٹوپی اور پاؤں کی حفاظت کے لیے حفاظتی جوتے فراہم کریں۔ iv۔ ایسے متعلقہ حفاظتی اقدامات اٹھائے جائے جو مطلوبہ قوانین کو اور اچھی عملی انجینیرنگ سے ہم آہنگ ہو۔ v۔ ٹھکیدار مزدوروں اور صحت اور حفاظت سے متعلق آگاہ کریں۔ اور انہیں آلات استعمال کرنے پر زور دیں۔	تعمیر کے دوران	IESCO کی ترتیب وار جگہوں پر	ٹھکیدار	

ماحولیاتی امور	مقاصد	تجویز کردہ اقدامات ائے تخفیف اثرات	مراحل برائے نفاذ اقدامات	جگہ برائے نافذ تخفیف اقدامات	تخفیف اقدامات کے نفاذ کی ذمہ داری	تخفیف اقدامات کے دیکھ بھال کی ذمہ داری
تعمیراتی مرحلہ						
11- سماجی اثرات	مقامی افراد کو IESCO کے منصوبے میں شامل کرنا۔ مقامی امداد کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ROW کے نزدیک رہنے والوں کو مضرت اثرات کی کمی کو یقینی بنانا۔	i- مزدوروں کے ذریعے ہونے والے کام میں جتنا ممکن ہو سکے موامی افراد کو اہمیت دی جائے۔ ii- مقامی تعلیم یافتہ لوگوں کو جتنا ممکن ہو سکے دفتری اور کلرکل کام میں ملازمت دی جائے۔ iii- منصوبے کی دیکھ بھال کے لیے مقامی لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ iv- مقامی لوگوں کی شکایت و تکالیف کا ازالہ کرنے کے لیے ٹھیکیدار اور دیکھ بھال کرنے والی IESCO ٹیم جلد از جلد آزالہ کریں۔ v- ہر تیسرے ماہ با اثر مقامی افراد سے ملاقات کر کے شکایت کی نشاندہی کی جائے۔ iv- مقامی ابلاغ کسی بھی صورت تار یا سٹلائٹ کے مواصلاتی نظام کے ذریعے برقرار رکھا جائے۔	تمام پارٹیز کی شکایتوں کو جلدی حل کیا جائے۔ اہم چیزوں کی انخلاء تب کی جائے جب ضروری ہو۔	تعمیراتی کام کی AA لیٹ اور منصوبے کو ماہانہ بنیاد پر تجدید کر کے مقامی دفاتروں میں رکھا جائے۔ iii- زمین کشاوت کی وجہ سے سیلاب سے کھیتوں اور آبپاشی کے نظام اور متاثرہ جگہوں پر خاص توجہ دی جائے۔	ٹھیکیدار	E&SS سیل
12- بہتری	ماحول کو بہتر بنانا اور ROW کے قریب ظاہری جگہ کو بہتر بنانا۔	i- مناظری دلچسپی کی بہتری کے لیے تفصیلی خاکے کے کی تیاری کے ساتھ درختوں کو لگایا جائے بشمول ایسی درختوں کے جس کی قسم کو دوران کام کا ٹا گیا تھا۔	تمام جگہوں میں منصوبے کے ختم ہونے سے پہلے	ترتیب کے اعتبار سے تمام جگہوں میں	ٹھیکیدار	E&SS سیل IESCO

ماحولیاتی امور	مقاصد	تجویز کردہ اقدامات اے تخفیف اثرات	مراحل برائے تقاضا اقدامات	جگہ برائے نافذ تخفیفی اقدامات	تخفیفی اقدامات کے نفاذ کی ذمہ داری	تخفیفی اقدامات کے دیکھ بھال کی ذمہ داری
عملی مرحلہ						
1- فضائی خصوصیات	فضائی آلودگی کو کم کر کے گرین ہاؤس گیس اخراج کی دیکھ بھال کی جائے۔	1- خریدے ہوئے آلات کی تنصیب سے پہلے CFC سے پاک ہونے کی یقین دہانی کر لیں اور اُسے خریدنے سے پہلے دی ہوئی معیار کے مطابق کریں۔ ii- SF6 گیس کو متصفیٰ آلات کی مدد سے روکا جائے اور یہ سالانہ اپنی مقدار کے ایک فیصد سے زیادہ نہ ہو۔ SF6 گیس کی اوپری سطح دیکھ بھال کر کے رپورٹ دی جائے۔	عمل کے دوران	گرڈ اسٹیشن	E&SS سیل IESCO	
2- تجاویزات اور سماجی آگاہیں	تجاویزات پر قابو کرنا۔	i- تجاویزات کی روک تھام کے لیے IESCO وضع کردہ اصول کے تحت دیکھ بھال کے کرتجاویزات کو روکا جائے۔ ii- دیکھ بھال کے لیے مقامی لوگوں کو شامل کیا جائے۔ iii- آگاہی مہم کے ذریعے مقامی لوگوں کو ناورز کے ارد گرد معمولات کی دیکھ بھال کر کے تجاویزات کو روکیں۔ iv- مقامی لوگوں یا NGOs کو نئی لائن کی دیکھ بھال اور سرپرستی میں شامل کیا جائے۔ v- ROW میں تجاویزات ہونے کی صورت میں E&SS میں مطلع کریں۔	عمل کے دوران	E&SS سیل	IESCO	
3- فصلیں اور پودے	ترسیلی لائن کے نیچے درختوں کی کٹائی کے اثرات کی دیکھ بھال کرنا۔	کنڈکٹرز، (conductors) کے نیچے بڑی درختوں کی نمو معین کریں۔	عملی مرحلہ	مستقبل میں تمام ذیلی منصوبوں پر	IE&SS سیل IESCO	

ماحولیاتی امور	مقاصد	تجویز کردہ اقدامات ائے تخفیف اثرات	مراحل برائے تقاضا اقدامات	جگہ برائے نافذ تخفیفی اقدامات	تخفیفی اقدامات کے نفاذ کی ذمہ داری	تخفیفی اقدامات کے دیکھ بھال کی ذمہ داری
	کے لیے مناسب سہولیات فراہم کرنا	iii۔ اضافی چٹانی مادے کو منصوبے میں دوبارہ استعمال کیا جائے۔ یا دوسری دلچسپی رکھنے والی پائٹی دی جائے جو عوامی منصوبوں کو چلاتی ہو۔ iv۔ ایسی مناسب جگہ کا انتخاب کیا جائے جو کم از کم $4000000m^3$ خراب چیزوں کو ٹھکانے لگا سکے۔ v۔ دوبارہ پیمائش کے لیے معایدے میں تمام بندوبست جگہوں کا یقینی یونٹ کے مطابق کیا جائے۔ vi۔ چکنائی والے مادے اور استعمال شدہ تیل کو مقامی اور قومی قوانین کے مطابق دوبارہ استعمال میں لایا جائے یا بھر اُسے مناسب بندوبست کر کے ٹھکانے لگایا جائے۔ viii۔ فاضل تیل اور ٹھوس اضافی فضلے کو IESCO اور مقامی انتظامیہ کی متفقہ جگہوں میں ٹھکانے لگایا جائے اور جلانے سے پرہیز کیا جائے۔ viii۔ کھلی فضا میں فضلوں کا جلانا اچھی احتیاطی ماحولیاتی تدابیر کے برعکس ہونے کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھا جاتا۔	ہر چھ ماہ بعد تجدید کیا جائے۔	عارضی ڈھیر والی جگہوں کی فہرست تیار کی جائے جو بولی کے دوران اتفاق ہو ہو۔		